

VEILIG EN GEZOND WERKEN MET DE HOGEDRUKSPUIT



Risico's



Hand-/arm
Trillingen



Geluid



Inspuitverwonding



Risico voor
omstanders



Blootstelling aan
nevel



Elektrocutie



Uitgliden op
natte vloeren



PBM's ter bescherming



Beschermende
kleding
(waterafstotend)



Gelaatsbescherming
(gelaatsscherm of
spatbril)



Gehoer-
bescherming



Adem-
bescherming
FFP3



Handschoenen voor
nat werk met kou- en
trillingsbescherming



Veiligheidslaars of
hogedruk spuitlaars
(vanaf 250 bar)



Bel bij nood of storing



Maatregelen

1. Voorbereiden



Start niet zonder
instructie



Werk bij voorkeur met een
breedstraalnozzle en niet
met een freeskop (i.v.m.
schadelijk geluid)



Zorg voor
drukinstelling
niet hoger dan
noodzakelijk



Gebruik
CE-gemarkeerde
apparatuur



Inspecteer en onderhoud
slangen, koppelingen,
nozzle regelmatig



Check of er
oogspoel-
mogelijkheid in
de buurt is

2. Uitvoeren



Spuit onder hoek
van $\pm 45^\circ$



Spuit niet op
elektrische leidingen
of apparatuur



Blokkeer
bedieningshendel
niet



Pas werkduur
aan op soort
lans en soort
nozzle



Gebruik koud water
of $>60^\circ\text{C}$ om legionel-
larisico te beperken



Reinig geen
schoenen en
kleding met een
hoge druk