

BEZPIECZNA I ZDROWA PRACA Z UŻYCIEM MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWEJ



Zagrożenia



Drgania ramion i dłoni



Hałas



Obrażenia spowodowane strumieniem wody



Ryzyko dla osób postronnych




Narażenie na mgiełkę



Porażenie prądem



Poślizgnięcie się na mokrych posadzkach



Środki ochronne



Odzież ochronna (wodoszczelna)



Ochrona twarzy (przyłbica lub okulary ochronne)



Ochrona słuchu



Środki ochrony oddechowej FFP3



Rękawice przeznaczone do prac mokrych z ochroną przed zimnem i drganiami



Kalosze ochronne lub kalosze do oprysku wysokociśnieniowego (powyżej 250 barów)



W razie niebezpieczeństwa lub awarii zadzwoń:

.....



Środki do podjęcia

1. Przygotowanie



Nie rozpoczynaj pracy bez instrukcji.



W miarę możliwości pracuj z użyciem dyszy szerokostrumieniowej, a nie głowicy frezarskiej (ze względu na szkodliwy hałas)



Pilnuj, by ciśnienie nie było większe niż potrzeba



Stosuj urządzenia z oznakowaniem CE



Regularnie sprawdzaj i konserwuj węże, złączki i dysze



Sprawdź, czy w pobliżu istnieje możliwość awaryjnego przepłukania oczu

2. Wykonywanie prac



Utrzymuj strumień wody pod kątem $\pm 45^\circ$



Nie opryskuj przewodów elektrycznych ani urządzeń



Nie blokuj dźwigni obsługowej



Dopasuj czas trwania pracy do rodzaju lancy i dyszy



Używaj zimnej wody lub wody o temperaturze $> 60^\circ\text{C}$, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia legionelli



Nie myj butów ani odzieży za pomocą myjki wysokociśnieniowej