

LUCRUL ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ CU NACELA/PLATFORMA AUTORIDICĂTOARE



RO



Riscuri



Pericol de
cădere și de
răsturnare



Leziuni cauzate de strivire
sau de căderea obiectelor



EIP-uri pentru protecție



Protecție anticădere
și cască de protecție



Încălțăminte de
protecție S3



Măsuri

1. Pregătire



Urmați cursul și
instructajul



Alegeți nacela/
platforma autoridicătoare
adekvată



Verificați în
prealabil
manualul




Verificați
terenul de
sprijin



Delimitați clar zona
de lucru



Nu lucrați
niciodată fără
dirijare de la sol



**Sunați în caz de urgență
sau de avarie**

2. Executarea lucrărilor



Folosiți o
linie de poziționare



Închideți
nacela/platforma
autoridicătoare



Folosiți
echipamente
de comu-
nicare



Nu faceți
mișcări
neașteptate

3. După terminarea lucrului



Parcați pe
un teren de sprijin
stabil



Raportați
daunele și
defectele



Opriți motorul
și scoateți cheia
din contact

4. Suplimentar



Solicitați
anual
verificarea
tehnică



Persoana de la sol
trebuie să cunoască
sistemul de coborâre
de urgență