



## Ризики



Вібрації кистей і рук



Шум



Ін'єкційна травма



Ризик для оточення




Вплив аерозольного туману



Ураження електричним струмом



Імовірність посковзнутися на мокрій підлозі



## Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)



Захисний одяг (водовідштовхувальний)



Захист обличчя (захисний щиток або захисні окуляри)



Захист органів слуху



Засоби захисту органів дихання FFP3



Рукавички для роботи у вологих умовах із захистом від холоду й вібрації



Захисні або спеціальні чоботи для роботи з рідиною під високим тиском (від 250 бар)



У разі екстреної ситуації або несправності телефонуйте



## Рекомендації

### 1. Підготовка



Не розпочинайте роботу без інструктажу



Працюйте переважно із широкоструминною форсункою, а не з насадкою фрезерного типу (через шкідливий рівень шуму)



Налаштовуйте тиск не вище необхідного



Використовуйте обладнання з маркуванням CE



Регулярно оглядайте й обслуговуйте шланги, з'єднання й форсунки



Перевірте наявність поблизу засобів для промивання очей

### 2. Правила використання



Розпилюйте під кутом  $\pm 45^\circ$



Не спрямовуйте струмінь на кабелі або електричне обладнання



Не блокуйте пусковий важіль керування



Коригуйте тривалість роботи з урахуванням типу штанги й форсунки



Для обмеження ризику розмноження легіонел використовуйте холодну воду або воду з температурою  $> 60^\circ\text{C}$



Не очищуйте взуття й одяг із використанням рідини під високим тиском