



Рискове



Травма вследствие на заклещване или от падащи предмети



Опасност от падане



Защитни ЛПС



Носете тесни работни дрехи



Носете защитни обувки (S3 с SRC подметка)



Мерки

1. Подготовка




Използвайте само след инструктаж



Осигурете чистота както на работната зона, така и на специализираната платформа



Използвайте машината само за това, за което е предназначена платформа



Обадете се в случай на авария или неизправност

2. Експлоатация



Предотвратете заклещване между платформата за бране и лехите



Платформата да е в най - ниска позиция при придвижване



Затворете вратите и веригите. Винаги стойте зад перилата



Никога 2 - ма човека на платформата



Не стойте върху сектора за варели



Движете се само по равна повърхност



Не поставяйте стълбички, касетки или повдигащи обекти на платформата



Никога не се качвайте на платформата през лехите



Дръжте ръцете и пръстите си далеч от колела, оси и въртящи се компоненти.



Винаги спирайте в случай на необичаен шум, удар или накланяне

3. След приключване на работата



Изключете главния прекъсвач



Не насочвайте водна струя директно към хидравличната система



Оставете платформата за бране само когато подемника е в най-ниско положение



Изключвайте машината при почистване, дейности по настройка или поддръжка